

Schwyz: Gleitschirmunfall

24. Februar 2025



Am Sonntag, 23. Februar 2025, starteten kurz nach dem Mittag zwei Flugschüler oberhalb der Nassmatt in Schwyz einen Tandem-Ausbildungsflug. In der Luft stellte der 31-jährige Pilot fest, dass der Gleitschirm nicht vollständig gespannt war. Daher zog der Gleitschirm in Richtung Wald anstelle ins Tal. Der Pilot lenkte den Gleitschirm auf die nächstgelegene Wiese, wobei ihm eine sanfte Landung gelang. Der Gleitschirm blieb bei der Landung in einer Strom- und Telefonleitung hängen und begann zu brennen.

Durch das Elektrizitätswerk Bezirk Schwyz wurde der Strom von der Leitung genommen und mit Hilfe der Feuerwehr Stützpunkt Schwyz konnte der Gleitschirm, welcher zwischenzeitlich nicht mehr brannte, geborgen werden. Der Pilot und der 29-jährige Passagier blieben unverletzt. An einem Strommast entstand Sachschaden.

Der Unfall wird unter der Leitung der Bundesanwaltschaft durch die Kantonspolizei Schwyz untersucht.

Kantonspolizei Schwyz

Mirjam Lang

Pikett Kommunikation

+41 41 819 29 29

[zu den Medienmitteilungen](#)

Einsatzzentrale

Polizeinotruf [117](#)

Feuermeldestelle [118](#)

[+41 41 819 29 29](#) (24h)

Kantonspolizei Schwyz

Bahnhofstrasse 7

Postfach 1212

6431 Schwyz

[Google Maps](#)

[+41 41 819 29 29](#)

[E-Mail](#)

Roman Gisler

[+41 41 819 28 18](#)

[E-Mail](#)

Pascal Weber

[+41 41 819 28 43](#)

[E-Mail](#)

[Facebook](#)

[Instagram](#)

[LinkedIn](#)